

LT – Lietuviai k.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA – „LMA® Flexible™“

**DĒMESIO:** federaliniai (JAV) įstatymai numato, kad šį įtaisą galima parduoti tik licencijuotam sveikatos priežūros specialistui arba jo nurodymu.

**ISPĖJIMAS:** „LMA® Flexible™“ tiekiamas nesterilus, todėl prieš naudojant pirmą kartą bei kiekvieną paskesnį kartą jį būtina išvalyti ir sterilizuoti. Pakuotė negali atlaikyti aukštos autoklavio temperatūros, todėl ją reikia išmesti prieš sterilizuojant įtaisą.

**ISPĖJIMAS:** prieš naudodami perskaitykite visus naudojimo instrukcijose pateikiamus įspėjimus, atsargumo priemones ir instrukcijas. Priešingu atveju galima sunkiai sužaloti pacientą arba jis gali mirti.

### ĮTAISO APRAŠYMAS

„LMA® Flexible™“ nuo kitų LMA kvėpavimo įtaisų skiriasi lanksčiu, viela sustiprintu kvėpavimo vamzdeliu, todėl įtaisą galima statyti toliau nuo chirurginės srities. Tai gali būti ypač naudinga tokiais atvejais, kai chirurgas ir anesteziologas dirba toje pačioje erdvėje, pvz., atlikdami galvos ar kaklo procedūras.

Lankstų kvėpavimo vamzdelį galima įvesti pro burną bet kokiu kampu ir per chirurginę procedūrą pakeisti jo padėtį iš šono, nepažeidžiant manžeto sandarinimo gerklėse.

„LMA® Flexible™“ yra daugkartinio naudojimo įtaisas, pagamintas daugiausia iš medicininio silikono. Pagaminta be natūraliojo kaučiuko latekso.

„LMA® Flexible™“ negalima naudoti daugiau nei 40 kartų. Nerekomenduojama naudoti daugiau kartų, nei nurodyta, nes dėl susidėvėjusių komponentų įtaisas gali veikti prasčiau arba visai nebeveikti. Rekomenduojama sterilizuoti naudojant tik garo autoklavą.

Įtaisą gali naudoti tik medicinos specialistai, kuriems suteikta kvėpavimo takų valdymo kompetencija.

### NAUDOJIMO INDIKACIJOS

Jis yra skirtas kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti ir palaikti nevalgiusiems pacientams įprastu ir skubios pagalbos anestezijos procedūrų metu, taikant spontaninę arba teigiamo slėgio ventiliaciją (TSV).

Taip pat jis skirtas kvėpavimo takų praeinamumui skubiai užtikrinti žinomomis arba netikėtomis sunkių kvėpavimo takų būklės situacijomis. Jis tinka taikyti atliekant planines chirurgines procedūras, kai nebūtina intubuoti trachėjos.

Ji galima naudoti kvėpavimo takams skubiai atverti atliekant kardiopulmoninį gaivinimą (KPG) visiškai sąmonę ir glosofaringinius bei laringinius refleksus praradusiam pacientui, kuriam reikia dirbtinės ventiliacijos. Tokiais atvejais „LMA® Flexible™“ galima naudoti tik tuomet, kai neįmanoma intubuoti trachėjos.

### INFORMACIJA APIE RIZIKĄ IR NAUDA

Kai naudojama prireikus gaivinti visiškai į aplinką nereaguojančią pacientą arba sunkių kvėpavimo takų būklės pacientą kritinėmis sąlygomis (t. y. negalima intubuoti, negalima ventiliuoti), būtina pasverti regurgitacijos ir aspiracijos riziką ir galimą laisvą kvėpavimo takų palaikymo naudą.

### KONTRAINDIKACIJOS

Dėl galimo regurgitacijos ir aspiracijos pavojaus „LMA® Flexible™“ negalima naudoti kaip endotrachėjinio vamzdelio pakaitalo toliau išvardytiems planine tvarka operuojamieis arba sunkios kvėpavimo takų būklės pacientams nekritinėmis sąlygomis.

1. Pacientams, kurie yra nesenai valgę, arba kai negalima patvirtinti, kad jie nevalgę.

2. Pacientams, kurie yra pernelyg ar liguistai nutukę, daugiau kaip 14 savaičių néštumo, kritinės ir reanimacinės būklės arba bet kokios būklės, susijusios su uždelstu skrandžio išsituštinimu, arba tiems, kurie prieš nustodami valgyti vartojo opiatų vaistinius preparatus.

„LMA® Flexible™“ taip pat negalima naudoti toliau nurodytiems pacientams.

3. Pacientams, kuriems yra létinis plaučių elastinguo sumažėjimas arba didžiausias jptūimo slėgis tiketinai viršys 20 cm H<sub>2</sub>O, nes įtaiso aplink gerklas užtikrinamas sandarumas yra mažslėgis (maždaug 20 cm H<sub>2</sub>O).

4. Suaugusiems pacientams, kurie nesugeba suvokti nurodymų arba negali tinkamai atsakyti į klausimus, susijusius su jų sveikatos istorija, nes tokiems pacientams „LMA® Flexible™“ gali būti kontraindikuotinas.

5. „LMA® Flexible™“ negalima naudoti gaivinant arba teikiant skubią pagalbą pacientams, kurie néra visiškai praradę sąmonęs ir kurie gali priešintis įtaiso įvedimui.

### NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Naudojant laringines kaukes kvėpavimui palaikyti, nustatyta nepageidaujamų reakcijų. Galimas šalutinis poveikis gali apimti kvėpavimo takų traumą, disfagiją, gerklės skausmą, disfoniją, gerklų spazmus, obstrukciją, stridorą, bronchų spazmą, užkimimą, pykinimą ir vémimą, regurgitaciją, aspiraciją, skrandžio ištempimą, paciento netoleravimą, pvz., kosulį ir burnos, lūpų arba liežuvio pažeidimą.

### ISPĖJIMAI

1. Siekiant išvengti traumų, naudojant įtaisus negalima naudoti pernelyg didelés jégos. Niekada nenaudokite pernelyg daug jégos.

2. Nenaudokite įtaiso, jei jis yra pažeistas.

3. Niekada įtaiso manžeto nepripūskite iki didesnio nei 60 cm H<sub>2</sub>O slėgio. Dėl viršslėgio manžeto viduje padėtis gali būti netinkama, taip pat jis gali sukelti ryklės bei gerklų patologiją, išskaitant gerklės skausmą, disfagiją ir nervų pažeidimą.

4. Prieš naudojant negalima įtaiso nardinti į skystį ar mirkyt.

5. Visų svarbiausia prieš naudojant atliki pradinį „LMA® Flexible™“ patikrinimą ir nustatyti, ar jis saugus naudoti. Jei bent vienas kuris nors tikrinimo kriterijus nepatenkinamas, įtaiso naudoti negalima.

6. Sutepdami lubrikantu būkite atsargūs, kad juo neužkimštumėte kvėpavimo vamzdelio apertūros.

7. Reikia naudoti vandenye tirpstantį lubrikantą, pvz., „K-Y Jelly®“. Nenaudokite silikono pagrindu pagamintų lubrikantų, nes jie kenkia „LMA® Flexible™“ komponentams. Šio įtaiso nerekomenduojama tepti tepalais, kurių sudėtyje yra lidokaino. Lidokainas gali suvėlanti paciento apsauginių reakcijų atsistatymą, kurio tikimasi prieš ištraukiant įtaisą, taip pat gali sukelti alerginę reakciją arba paveikti aplinkines struktūras, išskaitant balso stygas.

8. „LMA® Flexible™“ valyti ar sterilizuoti nenaudokite baktericidų, dezinfekavimo priemonių ar cheminių medžiagų, tokį kaip glutaraldehidas (pvz., „Cidex®“), etileno oksido, fenolio pagrindu pagamintų valymo medžiagų, jodo turinčių valymo medžiagų arba ketvirtinių amonio junginių. Itaiso medžiagos šias medžiagas sugeria, dėl to kyla nereikalinga rizika pacientui arba gali būti sugadintas įtaisas. Nenaudokite įtaiso, jei jis buvo paveiktas bet kurios iš šių medžiagų. Valymo medžiagos sudėtyje negali būti odą ar glievinę dirginančių medžiagų.

9. Netinkamai išplovus, nuskalavus ir išdžiovinus, ant įtaiso gali likti pavojingu nešvarumų arba gali nepavykti tinkamai sterilizuoti.

10. Azoto oksido, deguonies ar oro difuzija gali padidinti arba sumažinti manžeto tūrį ir slėgį. Užtikrinant, kad manžete nesusidarytų viršslėgis, procedūros metu jo slėgi reikia reguliarai matuoti manžeto manometru.

11. Kai įtaisas naudojamas ypatingomis aplinkos sąlygomis, pvz., deguonies prisotintoje aplinkoje, būtina imtis visų reikiamų pasiruošimo ir atsargumo priemonių, ypač apsaugant nuo gaisro pavojaus. Įtaisas gali būti degus netoli lazerinės ir elektrochirurginės įrangos.

12. „LMA® Flexible™“ neapsaugo nuo regurgitacijos ir aspiracijos. Jį galima įstatyti tik tiems anestezuotiems pacientams, kurie yra nevalgę. Nuslopintos sąmonės būklėje regurgitaciją gali slygtoti jvairūs veiksniai. Reikiamomis atsargumo priemonėmis neužtikrinę, kad skrandis yra tuščias, įtaiso nenaudokite.

13. Prieš naudodami įtaisus MRT aplinkoje perskaitykite MRT informacijos skyrių.

### ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Laringospazmų gali atsirasti, jei paciento chirurginio dirginimo metu anestezijos poveikis tampa per silpnas arba jei bundant po nejautros bronchų sekretas dirgina balso stygas. Atsiradus laringospazmams, reikia gydinti priežastį. Įtaisą ištraukite tik tada, kai visiškai atsistatę apsauginiai kvėpavimo takų refleksai.

2. Neutraukite ir pernelyg stipriai nemanipuliukite priipūtimo žarnele, taip pat nemieginkite įtaiso iš paciento traukti už priipūtimo vamzdelio, nes jis gali atitraukti nuo manžeto kaištuko.

3. Priipūtimui ir subliūškinimui naudokite tik švirkštą su standartiniu kūginiu Luerio antgalium.

4. Atsargumas yra kritiškai svarbus. Visą laiką įtaisą saugokite nuo salyčio su aštriais ar smailiais daiktais, kad jo nejaplėštų ar nepradurytų. Nekiškite įtaiso, jei iš manžetų néra išleistas visas oras, kaip nurodyta įvedimo instrukcijose.

5. Jei kvėpavimo takų būklė nepagerėja arba ventiliacija yra nepakankama, įtaisą reikia ištraukti ir kvėpavimo takų praeinamumą užtikrinti kitomis priemonėmis.

6. Įtaisą reikia laikyti tamsioje, vésioje aplinkoje, saugant nuo tiesioginių saulės spinduliu ir kraštutinės temperatūros.

7. Panaudotą įtaisą reikia išmesti pagal biologinį pavojų keliančių atliekų tvarkymo ir šalinimo taisykles, laikantis vietos ir šalies norminių reikalavimų.

8. Ruošiant ir ikišant reikia mūvėti pirštines, kad kiltų kuo mažesnis pavojas užtersti įtaisą.

9. Prieš ikišant įtaisą būtina išimti visus išimamus dantų protezus.

10. Esant nestabiliems arba užblokuotiems kvėpavimo takams, galima netiksliai ikišti įtaisą.

11. Atlikite tik naudojimo instrukcijoje aprašytus rekomenduojamus manipuliaciinius judesius.

**Pastaba:** pacientams / naudotojams / trečiosioms šalims Europos Sajungoje ir šalyse, kuriose galioja identiškas reguliavimo režimas (Reglamentas 2017/745/ES dėl medicinos prietaisų); jei naudojant įtaisą arba dėl jo naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie jį gamintojui ir (arba) jo igaliotajam

atstovui ir savo nacionalinei valdžios institucijai. Nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis (priežiūros tarnybų kontaktinius centrus) ir daugiau informacijos galima rasti šioje Europos Komisijos svetainėje:  
[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)

## PARUOŠIMAS NAUDOTI

### Tinkamo dydžio „LMA® Flexible™“ pasirinkimas

Paciento svoris / dydis

<b>2 dydis:</b> 10–20 kg	<b>4 dydis:</b> 50–70 kg
<b>2½ dydis:</b> 20–30 kg	<b>5 dydis:</b> 70–100 kg
<b>3 dydis:</b> 30–50 kg	<b>6 dydis:</b> > 100 kg

Turėkite pasiruošę aiškiai paženklintą švirkštą manžetui pripūsti ir subliūškinti.

## PATIKRINIMAS PRIEŠ NAUDOJANT

**Ispėjimas:** visų svarbiausia prieš naudojant atliki pradinį „LMA® Flexible™“ patikrinimą ir nustatyti, ar jis saugus naudoti.

**Ispėjimas:** Jei bent vienas kuris nors tikrinimo kriterijus nepatenkinamas, įtaiso naudoti negalima.

Tikrinimą reikia atliki tokia eiga:

- 1. Apžiūrėkite kvėpavimo vamzdelio vidų** ir įsitikinkite, kad Jame nėra kamščių ar laisvų dalelių. Apžiūrėkite vamzdelį per visą jo ilgį. Pastebėjė bet kokių iibrėžimų ar jspaudų, įtaisą išmeskite.
- 2. Laikydami už abiejų galų, kvėpavimo vamzdelį sulenkite** padidindami jo išlinkį iki 180°, bet ne daugiau. Jei vamzdelis šios procedūros metu perlanko, įtaisą išmeskite.
- 3. Iš manžeto išleiskite visą orą.** Įtaisą vėl pripūskite oro 50 % daugiau nei didžiausias tam dydžiu nurodytas pripūtimo tūris.

<b>2 dydis</b>	<b>15 ml</b>	<b>4 dydis</b>	<b>45 ml</b>
<b>2½ dydis</b>	<b>21 ml</b>	<b>5 dydis</b>	<b>60 ml</b>
<b>3 dydis</b>	<b>30 ml</b>	<b>6 dydis</b>	<b>75 ml</b>

Patirkinkite, ar manžete nėra protékų, pūslelių ar nelygumų. Pastebėjė tokių požymiu, įtaisą išmeskite. Kaukė su iškilumais gali sukelti obstrukciją. Paskui kaukę vėl subliūškinkite. Įtaisui esant pripūtam 50 % daugiau, apžiūrėkite mėlyną pripūtimo kontrolinį balionėlį. Balionėlis turi būti elipsės, o ne sferinės formos.

**4. Patirkinkite kvėpavimo vamzdelio jungtį.** Ji turi įsikišti į kvėpavimo vamzdelį taip tvirtai, kad derama jėga nebūtų įmanoma ištraukti. Netraukite jungties per stipriai ir jos neperuskite, nes galite pažeisti sandariklį. Jei jungtis laisva, įtaisą išmeskite nerizikuodami, kad naudojant netyčia atsiungs.

**5. Spalvos pokytis.** Spalvos pokytis pablogina skryscio matomumą kvėpavimo vamzdelyje.

**6. Švelniai truktelékite pripūtimo žarnelę įsitikindami,** kad ji tvirtai sujungta ir su manžetu, ir su balioneliu.

**7. Apžiūrėkite kaukés apertūrą.** Švelniai palytékite abu kaukés apertūrą kertančius lanksčius strypelius, įsitikindami, kad jie nenutrūkė ar kitaip nepažeisti. Jei apertūros strypeliai pažeisti, antgerklis gali užblokuoti kvėpavimo takus. Jei apertūros strypelis pažeistas, naudoti negalima.

## PARUOŠIMAS PRIEŠ JKIŠANT

Naudodamai švirkštą, išleiskite visą orą iš „LMA® Flexible™“ manžeto, kad priekinis kraštas būtų standus ir plonas, koks būtinas viršunei už gerklų žiedinės kremzlės jsprausti. Manžetas turi atsiversti atgal nuo apertūros strypelių. Prieš pat įkišdami gerai sutepkite manžeto apatinę pusę. Negalima tepti priekio, nes kiltų pavojus užblokuoti apertūros strypelį arba sąlygoti lubrikanto aspiraciją.

**Ispėjimas:** reikia naudoti vandenye tirpstantį lubrikantą, pvz., „K-Y Jelly®“. Nenaudokite silikono pagrindu pagamintų lubrikantų, nes jie kenkia „LMA®

Flexible™“ komponentams. Šio įtaiso nerekomenduojama tepti tepalais, kurių sudėtyje yra lidokaino. Dėl lidokaino gali būti uždelstas paciento apsauginių refleksų atsistatymas, kurio laukama prieš ištraukiant įtaisą, taip pat jis gali sukelti alerginę reakciją arba paveikti aplinkines struktūras, jskaitant balso stygas.

**Dėmesio:** prieš įkišant įtaisą būtina išimti visus išimamus dantų protezus.

## JKIŠIMO PROCEDŪRA

**Dėmesio:** ruošiant ir įkišant reikia mūvėti pirštines, kad kiltų kuo mažesnis pavojus užteršti įtaisą.

**Dėmesio:** nors kiek pasikeitus paciento galvos arba kaklo padėčiai, kiekvieną kartą reikia iš naujo patvirtinti kvėpavimo takų praeinamumą.

### Standartinis įkišimo būdas

- Anestezija turi būti pakankamai stipri, kad būtu galima įkišti įtaisą**

Neméginkite kišti iškart po indukcijos barbitūratais, nebebuvo skirta relaksanto.

- 2. Galvos ir kaklo padėtis** turi būti tokia kaip ir įprastai trachėjos intubacija.

Kaklas turi būti išlenktas, galva prilaikoma atlošta iš užpakalinės pusės viena ranka, o kaukė kišama į burną kai kada ranka (1 pav.).

- 3. Kišdami kaukę, laikykite ją kaip rašiklį, rodomajį pirštą uždėjė iš priešingo ties manžeto ir vamzdelio jungtimi (1 pav.).** Prieš stumdamis giliau į ryklę prispauskite kaukės viršunę prie kietojo gomurio ir įsitikinkite, kad ji ligiai prigludusi prie gomurio ir kad nėra susilanksciusi.

- 4. Rodomuoju pirštu stumkite kaukę atgal toliau spausdami ją prie gomurio (2 pav.).**

- 5. Kaukei judant žemyn, toliau spauskite atgal link užpakalinės ryklės sienelės rodomuoju pirštu, kad neužkiudytiutėme antgerklį.** Pabaikite kišti visą rodomajį pirštą įkišdami į burną (3 pav.). Kitų piršti į burną nekiškite. Kišant viso rodomojo piršto lenkimasis raumuo turi būti prigludęs prie vamzdelio ir laikytis jų tvirtai prispausta prie gomurio. (3 pav.)

**NEKIŠKITE KELIAIS JUDESIAIS ARBA STUMDYDAMI AUKŠTYN ŽEMYN RYKLE, JEI PAJUTOTE PASIPRIEŠINIMĄ.**

Kai pajaučiate pasipriešinimą, pirštas jau turi būti visas įkištas į burną. Ištraukdami pirštą iš burnos kita ranka prilaikykite vamzdelį (4 pav.).

- 6. Patirkinkite, ar ant vamzdelio esanti juoda linija atsukta link viršutinės lūpos.**

Dabar iškart pripūskite manžetą **neprilaikydami vamzdelio**.

Tai atlikite PRIEŠ prijungdami prie duju tiekimo sistemos. Tokiu būdu įtaisas pats užims tinkamą padėtį. Pripūskite manžetą pakankamai oro, kad suteiktu mažslėgį sandarumą. Pripūsdami manžetą, neprilaikykite vamzdelio, nes tai kliudytų įtaisui įsitvirtinti tinkamoje padėtyje.

**Ispėjimas: NIEKADA MANŽETO NEPRIPŪSKITE PER DAUG.**

### Didžiausias pripūtimo tūris (ml)

<b>2 dydis</b>	<b>10 ml</b>	<b>4 dydis</b>	<b>30 ml</b>
<b>2½ dydis</b>	<b>14 ml</b>	<b>5 dydis</b>	<b>40 ml</b>
<b>3 dydis</b>	<b>20 ml</b>	<b>6 dydis</b>	<b>50 ml</b>

- 7. Prijunkite prie duju tiekimo sistemos, prilaikydami vamzdelį, kad nepasislinktų iš vienos.** **Atsargiai** išpūskite plaučius, kad galėtumėte patvirtinti tinkamą įstatymą. Įkiškite marlés ritinėlį sąkandžiu blokuoti (pritaikę reikiama storį) ir pritvirtinkite įtaisą pleistru taip, kad proksimalinis kvėpavimo vamzdelio galas būtų nukreiptas kaudaline kryptimi. Taisyklingai

įstatytas vamzdelis turi būti glaudžiai atsirėmęs į gomurį ir užpakalinę ryklę sienelę. Naudojant įtaisą svarbu nepamiršti procedūros pabaigoje įkišti sąkandžio blokatorių.



1 paveikslas



2 paveikslas



3 paveikslas



4 paveikslas




5 paveikslas



6 paveikslas



7 paveikslas



8 paveikslas

## KVĖPAVIMO TAKŲ PRAEINAMUMO PALAIKYMAS

- Pasislinkęs arba netinkamai įkištas įtaisas gali sukelti obstrukciją. Įkišant netinkamu būdu, antgerklis gali būti nustumtas žemyn. Patirkinkite auskultuodami kaklą ir koreguokite įkišdami į naujou arba laringoskopu pakeldami antgerklį.

- Kaukės viršunę netinkamai įstačius į balsaskylę, gali atsirasti bronchospazmui būdingi simptomai.

- Stenkitės įtaiso ryklėje nejudinti, kai paciento nejautros būsena yra negili.

- Sąkandžio blokatorių laikykite vietoje tol, kol nebus išimtas įtaisas.

- Nesubliūškinkite manžetą, kol visiškai nesugrįs refleksai.

- Nejautros metu galima iš manžeto ištraukti oro, siekiant palaikyti pastovų slėgi manžetą viduje (visada mažiau kaip 60 cm H<sub>2</sub>O).

## ISĒMIMO PROCEDŪRA

- „LMA® Flexible™“ kartu su rekomenduojamu sąkandžio blokatoriumi reikia palikti vietoje iki sąmonės atgavimo. Deguonių reikia skirti taikant T formas vienam vamzdelę sistemą ir standartinę stebėjimo metodiką. Prieš mėginant išimti arba subliūškinti įtaisą, kritiškai svarbu jokiu būdu nesutrikdyti paciento, kol visiškai nesugrįs

**apsauginiai refleksai. Jtaisą išimkite tik tada, kai pacientas gali išsižioti pagal nurodymą.**

**2.** Stebékite, kada prasidės rūjimas; tai rodo, kad refleksai beveik atsistatę. Paprastai nebūtina atlikti siurbimo, nes tinkamai naudojamas „LMA® Flexible™“ apsaugo gerklas nuo sekreto iš burnos. Ištraukus, pacientas sekretą nurygs. Tačiau visada reikia turėti pasiruošus siurbimo įrangą.

**3.** Prieš pat išémimą iš manžeto išleiskite visą orą, nors dalinis išleidimas gali būti rekomenduojamas siekiant palengvinti sekreto išsiurbimą.

## **APDOROJIMAS**

### **Bendrieji išpėjimai, atsargumo priemonės ir apribojimai**

Jtaisus tvarkyti ir apdoroti visada turi kvalifikuoti darbuotojai, specialiai išmokyti ir turintys atitinkamas patirties, susijusios su ligoninės higiena ir sterilizavimo technologija. Kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus jtaisų apdorojimas, gamintojas patvirtino toliau pateiktas efektyvumo ir suderinamumo su jtaisais instrukcijas. Galutinis naudotojas privalo užtikrinti, kad valymas ir sterilizavimas būtų atliekami naudojant atitinkamą įrangą ir medžiagas ir šias procedūras atlikti atitinkamai darbuotojai, kad būtų pasiekta pageidaujamas rezultatas.

Bet koks nukrypimas nuo šių instrukcijų turi būti įvertintas efektyvumo ir galimų neigiamų pasekmų atžvilgiu.

Per apdorojimą naudojamos įrangos efektyvumas turi būti įvertintas pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus:

- Dezinfekavimo plautuvai, atitinkantys ISO 15883 serijos ir (arba) ANSI / AAMI ST15883 serijos reikalavimus.
- Garų sterilizatoriai, atitinkantys EN 13060/EN 285 reikalavimus kartu su ISO 17665 ir (arba) ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėse ir paskelbtuose literatūros šaltiniuose nurodoma, kad toliau aprašytų „LMA® Flexible™“ valymo ir sterilizavimo procedūry pakanka įprastiems patogenams (t. y. bakterijoms, grybeliams ir virusams) inaktyvuoti. Tais atvejais, kai žinoma arba įtarima, jog pacientai serga užkrečiamaja spongiformine encefalopatija, rekomenduojama, kad jtaigos laikyti PSO gairių ir po naudojimo sunaikintų „LMA® Flexible™“, o ne naudotų pakartotinai.

### **Ispėjimas**

Prieš naudojant pirmą kartą ir prieš vėlesnį naudojimą visus jtaisus reikia apdoroti, kaip aprašyta tolesniuose skyriuose.

Laikykités instrukcijų ir išpėjimų, kuriuos pateikia visų naudojamų nukenksminimo priemonių, dezinfekavimo ir valymo medžiagų gamintojai.

Su gaminiu būtina elgtis atsargiai. „LMA®

Flexible™“ pagamintas iš medicininio silikono, kurį galima iplėsti arba pradurti. Visada saugokite nuo kontaktu su aštriaisiais arba smailiais objektais.

Tinkamai valant, sterilizuojant ir tvarkant, „LMA® Flexible™“ galima naudoti daugiausia 40 kartų. Norint užtikrinti saugų naudojimą iki 40 kartų, kvépavimo jtaisą būtina tinkamai valyti ir sterilizuoti. Daugiau kartų naudoti nerekomenduojama, nes gali suprastėti komponentų kokybę, dėl ko gali suprastėti jtaiso veikimas arba jis gali staiga sugesti.

Pakuotė negali atlaikyti aukštos apdorojimo autoklavu temperatūros, tad prieš sterilizavimą ją reikia išmesti.

### **APDOROJIMAS PRIEŠ PIRMAJĮ IR TOLESNIĮ NAUDOJIMĄ**

#### **Paruošimas naudojimo vietoje prieš apdorojant**

Panaudojė, nedelsdami pašalinkite visus teršalų pėdsakus, kad nesusidarytų nuosėdų. Nenaudokite fiksuojamų medžiagų ar karšto vandens ( $>40^{\circ}\text{C}$  /  $104^{\circ}\text{F}$ ). Jtaisai turi būti laikomi ir į apdorojimo vietą transportuojami užsandarintoje talpykloje.

### **VALYMAS**

#### **Ispėjimai ir atsargumo priemonės**

**Ispėjimas:** „LMA® Flexible™“ valyti ar sterilizuoti nenaudokite baktericidu, dezinfekavimo priemonių ar cheminių medžiagų, tokii kaip glutaraldehidas (pvz., „Cidex®“), etileno oksido, fenolio pagrindu pagamintų valymo medžiagų ar jodo turinčių valymo medžiagų. Jtaiso medžiagos šias medžiagas sugeria, dėl to kyla nereikalinga rizika pacientui arba gali būti sugadintas jtaisas. Nenaudokite jtaiso, jei jis buvo paveiktas bet kurios iš šių medžiagų. Valymo medžiagos sudėtyje negali būti odą ar gleivinę dirginančių medžiagų.

Jei valymo skyriuje nurodytos rekomenduojamos valymo medžiagos / plovikliai nepasiekiami, galima naudoti švelnius ploviklius arba fermentines valymo medžiagas laikantis gamintojo instrukcijų. Atkreipkite dėmesį, kad esant bet kokiam nukrypimui nuo šių instrukcijų, išskaitant valymo medžiagų / ploviklių, konkretūs nenurodyti šiose instrukcijose, naudojimą, reikia įvertinti konkretaus jtaiso efektyvumą ir tinkamumą valymo procesui atlikti. Atitinkamas vertinimas paprastai reikalauja įrangos patikros ir konkretaus jtaiso veikimo patikros / patvirtinimo.

**Ispėjimas:** netinkamai išplovus, nuskalavus ir išdžiovinus, ant jtaiso gali likti pavojingų nešvarumų arba gali nepavykti tinkamai sterilizuoti.

Atliekant galutinį skalavimą, primyginių rekomenduojama naudoti šviežiai paruoštą išgrynintą / labai išgrynintą arba sterilių vandenį.

#### **Rankinis valymas**

Visada naudokite šviežiai paruoštą valymo vonelę. Laikykės valymo medžiagos gamintojo instrukcijų dėl rekomenduojamos temperatūros, koncentracijos ir laikymo trukmės.

Rankinio valymo instrukcijos patvirtintos naudojant toliau nurodytą įrangą / valymo medžiagas.

#### **Valymo šepetėlis:**

tinkamo dydžio šepetėlis minkštasis šereliais.

#### **Valymo medžiaga / valymo procesas:**

A) „Endozime®“ dvigubo poveikio fermentinis ploviklis, „Ruhof Healthcare“ (koncentracija: 0,8 %).

Valymo procesas naudojant pirmiau A punkte nurodytą valymo medžiagą.

1. Jdékite „LMA® Flexible™“ jtaisus į šviežią paruoštą nuo  $36^{\circ}\text{C}$  iki  $40^{\circ}\text{C}$  (nuo  $97^{\circ}\text{F}$  iki  $104^{\circ}\text{F}$ ) temperatūros valymo tirpalą ir kruopščiai valykite jtaisus, kol bus pašalinti visi matomi teršalai.

2. Išvalykite kvépavimo vamzdelius, švelniai įkišdami šepetėlj per apertūros strypelius į kvépavimo vamzdelius, saugodami, kad nepažeistumėte strypelių.
3. Švelniai įkiškite šepetėlj per apertūros strypelius į kvépavimo vamzdelius, saugodami, kad nepažeistumėte strypelių.
4. Kruopščiai nuskalaukite visus komponentus po tekančiu videntiekio vandeniu. (Pastaba: atkreipkite ypatingą dėmesį į vidinį kontrolinį vožtuvą, kad išvengtumėte kontaktu su valymo tirpalu. Jei ant vožtuvo patektų valymo tirpalas, kruopščiai jį nuskalaukite po tekančiu videntiekio vandeniu, kad pašalintumėte valymo tirpalas likučius, nes jie gali lemti pirmalaikį vožtuvo gedimą.)
5. Atidžiai patirkinkite visus komponentus ir įsitikinkite, kad ant jų neliko teršalų.
6. Aptikę teršalų likučių, pakartokite visą valymo procedūrą.

Pastebėjė, kad vožtuve yra drėgmės, priglauskite ji prie rankšluosčio, kad pašalintumėte drėgmės perteiklių.

Tinkamai išdžiovinkite kambario temperatūroje arba džiovinimo spintoje su cirkuliuojančiu oru.

Arba

B) Atskieskite (8–10 % v/v) natrio bikarbonato tirpalą. 10 % natrio bikarbonato tirpalą galima paruošti sumaišius 1 puodelį geriamosios sodos ir 10 puodelius vandens.

Valymo procesas naudojant pirmiau B punkte nurodytą valymo medžiagą.

1. Jdékite „LMA® Flexible™“ jtaisus į šviežią paruoštą nuo  $36^{\circ}\text{C}$  iki  $40^{\circ}\text{C}$  (nuo  $97^{\circ}\text{F}$  iki  $104^{\circ}\text{F}$ ) temperatūros valymo tirpalą ir kruopščiai valykite jtaisus, kol bus pašalinti visi matomi teršalai.
2. Paruoškite antrajį šviežią valymo tirpalą, kaip aprašyta pirmiau, ir kruopščiai nuvalykite jtaisus, naudodami tinkamą šepetėlj minkštasis šereliais.
3. Išvalykite kvépavimo vamzdelius, švelniai įkišdami šepetėlj per apertūros strypelius į kvépavimo vamzdelius, saugodami, kad nepažeistumėte strypelių.
4. Švelniai įkiškite šepetėlj per apertūros strypelius į kvépavimo vamzdelius, saugodami, kad nepažeistumėte strypelių.
5. Kruopščiai nuskalaukite visus komponentus po tekančiu videntiekio vandeniu. (Pastaba: atkreipkite ypatingą dėmesį į vidinį kontrolinį vožtuvą, kad išvengtumėte kontaktu su valymo tirpalu. Jei ant vožtuvo patektų valymo tirpalas, kruopščiai jį nuskalaukite po tekančiu videntiekio vandeniu, kad pašalintumėte valymo tirpalas likučius, nes jie gali lemti pirmalaikį vožtuvo gedimą.)
6. Atidžiai patirkinkite visus komponentus ir įsitikinkite, kad ant jų neliko teršalų.
7. Aptikę teršalų likučių, pakartokite visą valymo procedūrą.

Pastebėjė, kad vožtuve yra drėgmės, priglauskite ji prie rankšluosčio, kad pašalintumėte drėgmės perteiklių.

Tinkamai išdžiovinkite kambario temperatūroje arba džiovinimo spintoje su cirkuliuojančiu oru.

## **Automatinis valymas**

Automatinio valymo instrukcijos patvirtintos naudojant toliau nurodytą įrangą.

**Plautuvas:** „Miele“ (G7735 CD tipo), „Miele Standard“ déklas su skalavimo angomis.

**Valymo medžiagos:**  
„Deconex® PowerZyme“, „Borer Chemie AG“

Kruopščiai išleiskite orą iš visų manžetų. Idėkite įtaisus į instrumentų déklą. Įsitikinkite, kad visi įtaisai jdėti tinkamai, taip, kad visos vidinės ir išorinės įtaisų sritys būty prieinamos. Prijunkite kvėpavimo vamzdelių spindžius prie skalavimo angų.

### **Pradékite plovimo procesą:**

„Miele G 7735 CD“ dezinfekavimo plautuvas, „Vario TD“ programa:

1. 2 min. trukmés pirminis valymas šaltu vandeniu ( $\leqslant 35^{\circ}\text{C} / 95^{\circ}\text{F}$ ).
2. Vandens išleidimas.
3. 5 min. trukmés valymas naudojant „Deconex® PowerZyme“, 0,5 %  $55^{\circ}\text{C} / 131^{\circ}\text{F}$  temperatūroje.
4. Vandens išleidimas.
5. 3 min. trukmés neutralizavimas šaltu vandeniu ( $\leqslant 35^{\circ}\text{C} / 95^{\circ}\text{F}$ ).
6. Vandens išleidimas.
7. 2 min. trukmés skalavimas šaltu vandeniu ( $\leqslant 35^{\circ}\text{C} / 95^{\circ}\text{F}$ ).
8. \*Papildomas terminis dezinfekavimas po automatinio valymo.  
5 min. trukmés terminis dezinfekavimas  $90^{\circ}\text{C} / 194^{\circ}\text{F}$  temperatūroje.

### **\* Dezinfekavimas**

Terminis dezinfekavimas gali būti atliekamas kaip automatinio valymo proceso dalis, kaip aprašyta pirmiau 8 žingsnyje, taikomame „Vario TD“ programai.

Pasirūpinkite tinkamu džiovinimu (pvz., cirkuliuojančiu oru,  $70^{\circ}\text{C} / 158^{\circ}\text{F}$  temperatūroje, 1 valandą).

## **PATIKRA, PRIEŽIŪRA IR BANDYMAS**

Atlikite įtaiso patikrą ir funkcijų patikrinimus, kaip aprašyta skyriuje „Patikrinimas prieš naudojant“.

Visi šiame vadove aprašyti funkcijų bandymai ir patikros turi būti vykdomi per kiekvieną apdorojimo procedūrą, prieš „LMA® Flexible™“ sterilizavimą. Bet kurio atitinkamo bandymo nesékmę reiškia, kad baigësi įtaiso naudojimo trukmë ir jį reikia pakeisti.

## **PAKUOTÉ**

Pasirinkta terminio sterilizavimo pakuočiai turi atitinkti reikalavimus pagal ISO/ANSI AAMI ISO 11607. JAV naudotojams: naudokite FDA patvirtintas sterilizavimo pléveles.

Prieš pakuodami į sterilizavimo plévelę, apžiūrėkite, ar nera likusios drégmës.

## **STERILIZAVIMAS**

### **Ispéjimai ir atsargumo priemonës**

Siekiant užtikrinti sterilizavimą nepažeidžiant „LMA® Flexible™“, būtina laikytis toliau aprašyto procedūros.

**Dėmesio:** viršijus  $134^{\circ}\text{C}$  arba  $273^{\circ}\text{F}$  sterilizavimo ciklą, gali būti pakenkta daugkartinio „LMA® Flexible™“ medžiagoms.

Autoklavų dizainas ir veikimo savybës skiriasi. Konkretnaus naudojamo autoklavo ir apkrovos konfigūracijos ciklo parametrus visada reikia patikrinti pagal autoklavo gamintojo rašytines instrukcijas.

Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai yra atsakingi už nurodytų ir jų įstaigoje patvirtintų procesų reikalavimų laikymą bei procesų kontrolės užtikrinimą. Priešingu atveju sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamos sterilizavimo procedūros gali būti pripažintos netinkamomis.

Prieš naudodami garo autoklavą iš manžeto išleiskite visą orą. Įsitikinkite, kad švirkštasis, naudojamas orui iš manžeto išleisti, ir vožtuvas yra sausis.

**Dėmesio:** jdėjus manžetą į autoklavą, tame likës oras ar drégmë esant aukštai temperatûrai ir žemo slégio aplinkai plësis, todél manžetas ir (arba) pripūtimo balionelis gali būti nepataisomai pažeistas (gali atsirasti pūslių ir (arba) gali plysti). Nekiškite švirkštą į vožtuvo angą per stipriai, kad nepažeistumėte vožtuvo. Išleidę orą ištraukite švirkštą iš vožtuvo angos.

Jei išleidus orą iš „LMA® Flexible™“ ir ištraukus švirkštą manžetas iškart arba vėliau savaime prisipildo oro, nesterilizuokite jos autoklave ir nenaudokite pakartotinai. Tai rodo, kad įtaisas yra pažeistas. Tačiau įprasta, jei įtaisas prisipildo oro létai, per kelias valandas, nes silikoninio kaučiuko medžiaga yra pralaidi dujomis.

### **STERILIZAVIMO NUSTATYMAS**

Sterilizuoti garais rekomenduojama taikant pirminio vakuumo arba gravitaciniu poslinkio procesą. Visi toliau nurodyti ciklai buvo patvirtinti pagal tarptautinius darniuosius standartus, kad būtų pasiektas sterilumo užtikrinimo lygis (SAL), tinkamas pagal įtaisu naudojimo paskirtį ir atitinkantis tarptautiniu mastu pripažintus standartus bei gaires.

Tipas	Temperatûra	Laikymo trukmë	Minimali džiovinim o trukmë
Pirminio vakuumo ciklas	$134^{\circ}\text{C}$ ( $273^{\circ}\text{F}$ )	3 min.	16 min.
Gravitacinis poslinkis	$132^{\circ}\text{C}$ ( $270^{\circ}\text{F}$ )	10 min.	1 min.

Baigę autoklavuoti, prieš naudodami leiskite įtaisui atvësti iki patalpos temperatûros.

### **LAIKYMAS**

Sterilizuotus įtaisus laikykite kambario temperatûroje, sausoje vietoje, kurioje nera dulkių ir kuri yra apsaugota nuo tiesioginës saulës šviesos.

Sterilius, supakuotus instrumentus reikia laikyti specialioje, ribotos prieigos vietoje, kuri yra gerai védinama ir kurioje užtikrinama apsauga nuo dulkių, drégmës, vabzdžių, kenkėjų ir ekstremalios temperatûros / drégmës.

## **SUDERINAMUMAS SU MAGNETINIO REZONANSO TYRIMAIS (MRT)**



MR Conditional

„LMA® Flexible™“ yra santykinai saugus naudoti MR aplinkoje. Neklininiais tyrimais nustatyta, kad ši gaminys santykinai saugu naudoti MR aplinkoje. Pacientą iškart po įtaiso įstatymo galima saugiai skenuoti toliau nurodytais atvejais.

- Prieš įvežant pacientą į patalpą, kur įrengta MRT sistema, kvépavimo vamzdelį reikia stabiliai fiksuoти lipniu pleistru, medžiagine juoste ar kitomis tinkamomis priemonėmis, kad nepajudetų ir nepasislinktų iš vietos.
- 3 teslys ar silpnės statinis magnetinis laukas
- Didžiausias  $720\text{ gausų}/\text{cm}$  ( $7,2\text{ T/m}$ ) ar silpnės erdvinio gradienito magnetinis laukas
- $4\text{ W/kg}$  didžiausia MR sistemos pateikta vidutinė viso kūno savitosios sugerties sparta (SAR) (MR sistemai veikiant pirmojo lygio valdomuoju režimu) per 15 skenavimo min. (per impulsų seką).

### **Su MRT susijęs įkaitimas**

Pirmau apibrëžtomis sąlygomis be pertraukų skenuojant 15 minučių, tiketinas „LMA® Flexible™“ sukeliamas didžiausias temperatûros padidėjimas yra  $2,3^{\circ}\text{C}$ .

### **Informacija apie artefaktus**

Kaip nustatyta tiriant gradientinio aido impulsų sekų režimu ir 3 teslys MRT sistema, artefaktai iškraipo vaizdą ne didesniu kaip maždaug 50 mm spinduliu „LMA® Flexible™“ (6 dydžio) dydžio ir formos atžvilgiu.

## SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

	Gamintojas
	Žr. naudojimo instrukciją, pateiktą svetainėje <a href="http://www.LMACO.com">www.LMACO.com</a>
	Pripūtimo tūris
	Paciento svoris
	Prieš naudojant perskaityti instrukciją
	Pagaminta be natūraliojo kaučuko latekso
	Pažeidžiamas, naudoti atsargiai
	Saugoti nuo saulės spindulių
	Laikyti sausai
	Šia puse į viršų
	Gaminio kodas
	Partijos numeris
	CE ženklas
	Serijos numeris
	Naudokite ne daugiau nei 40 kartų
	Nesterilus
	Santykinių saugus naudoti MR aplinkoje
Rx only	Tik su receptu

Copyright © „Teleflex Incorporated“, 2021.

Visos teisės saugomos. Jokios šio leidinio dalies negalima be išankstinio leidėjo sutikimo atgaminti, išsaugoti informacijos atkūrimo sistemoje ar platinti jokia forma ir jokiomis priemonėmis – elektroninėmis, mechaninėmis, fotokopijavimo, jrašų ar kitokiomis.

„Teleflex“, „Teleflex“ logotipas, LMA, „LMA Better by Design“ ir „LMA Flexible“ yra „Teleflex Incorporated“ arba su ja susijusių įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.

Leidžiant leidinį, šiame dokumente pateikta informacija yra teisinga. Gamintojas pasilieka teisę gaminius tobulinti ir keisti be išankstinio įspėjimo.

### Gamintojo garantija:

„LMA® Flexible™“ yra daugkartinio naudojimo įtaisas ir jam suteikiama garantija, kad jis neturės gamybos defektų, kol bus panaudotas keturiaskesmit (40) kartų arba praeis vieni (1) metai nuo pirkimo datos (atsižvelgiant į tai, kas bus anksčiau), pagal tam tikras sąlygas. Įvertinti įtaisas turi būti pateiktas kartu su užpildyta jrašo kortele.

Garantija suteikiama tik perkant iš įgaliotojo platintojo. „TELEFLEX“ NENUMATO JOKIŲ KITŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTINIŲ SĄLYGŲ, IŠKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) TINKAMUMO PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS.



„Teleflex Medical“  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Airija.

[www.LMACO.com](http://www.LMACO.com)



Leidimas: PAD-2114-000 Rev D LT

Leidimo data: 2021-12